

## 豪雨災害時の時系列

### 8月9日

- 14:30 町災害準備室を設置
- 16:00 町災害警戒対策室を設置
- 17:00 全町の787世帯へ高齢者等避難を発令
- 21:11 大雨、洪水注意報発表

### 8月10日

- 4:52 洪水注意報解除
- 7:00 高齢者等避難を解除
- 9:33 洪水注意報発表
- 10:51 土砂災害に関する大雨警報発表
- 11:05 土砂災害警戒情報発表
- 11:25 洪水警報発表
- 13:40 573世帯（馬場目・大川地区を除く）に避難指示を発令
- 15:58 洪水警報解除
- 22:50 土砂災害警戒情報解除

### 8月11日

- 6:00 避難指示を解除
- 10:44 洪水注意報を解除
- 16:20 大雨警報を解除

### 8月12日

- 2:36 大雨警報発表
- 5:39 洪水注意報発表
- 8:10 土砂災害警戒情報発表
- 8:20 町災害警戒対策室を設置
- 9:00 全町787世帯に避難指示発令
- 10:20 馬場目川氾濫警戒情報発表（避難判断水位3.1m到達）
- 11:00 馬場目川氾濫危険情報発表（氾濫危険水位3.4m到達）
- 23:10 洪水警報発表

### 8月13日

- 0:30 内川地区134世帯に緊急安全確保を発令
- 1:00 町災害対策本部を設置
- 1:15 富津内地区170世帯に緊急安全確保を発令
- 15:00 内川地区・富津内地区の緊急安全確保を解除（避難指示は継続）
- 15:35 土砂災害警戒情報解除
- 18:00 避難指示を解除



内川川の氾濫により、大きな被害を受けた湯ノ又町内。

## 豪雨の記録・被害の概要（8月25日時点）

### ▶建物被害状況

- 住家床上浸水……………36棟
- 住家床下浸水……………63棟
- 非住家浸水……………102棟
- 合計……………201棟

### ▶町が管理する公共土木施設の被害

- 町道……湯ノ又台線、小川口線など10か所
- 河川……小川口川、大畑沢川など33か所

### ▶農地・農業施設被害

- 農地への冠水面積……80.7畝（水稲64.6畝、播種済みの枝豆6.0畝など）
- 冠水により土砂が上がっている面積……………28畝
- 農業用ポンプの冠水による故障……………7か所

### ▶人的被害

- なし

### ▶8月12日の雨量

- （五城目アメダス観測所）
- 総雨量……………151.0mm
  - 1時間最大雨量……………65.5mm（12日午後10時～午後11時）
  - 3時間最大雨量……………102.0mm（12日午後10時～13日午前1時）

### ▶河川の最高水位

- 馬場目川（久保観測所）……………3.41m（12日午前11時）
- 内川川（黒土観測所）……………4.40m（13日午前2時）
- 富津内川（富田観測所）……………2.02m（13日午前2時）

# みぞう 未曾有の豪雨 町襲う



### 8月13日午前8時 湯ノ又町内

8月9日からの断続的な降雨により増水した内川川は、13日未明ごろに氾濫。黒土観測所では最高水位4.4mを記録するなど、平成30年5月豪雨災害時の水位を1.0mほど上回り、約4.5mにわたって水があふれ、付近の湯ノ又町内の住宅への浸水など、甚大な被害が発生しました。また、内川川にかかる湯ノ又橋の欄干には大量の流木などが引っ掛かり、川の流れをふさがけました。



1町道黒土山内線で土砂崩れが発生（小倉） 2冠水と大量の流木が道路をふさぐ（下山内） 3国道285号が冠水し、一時通行止めに（新畑町付近） 4内川川にかかる橋に大量の流木がたまる（浅見内・家の沢橋） 5山から流れた土砂が道路に散乱（浦横町）