

令和5年8月8日
国土交通省東北地方整備局
秋田県五城目町

こうとくじばし

廣徳寺橋の復旧に向け、応急組立橋を活用します

1. 概要

- 令和5年7月15日からの前線に伴う二級河川馬場目川の増水により、秋田県五城目町が管理する「廣徳寺橋」(町道町村門前幹線)が被災し、現在も通行止めとなっているところです。
- 国土交通省東北地方整備局は、五城目町からの要請を受け、廣徳寺橋の早期復旧のため応急組立橋※を貸与することを決定しました。

※東北地方整備局所有(秋田河川国道事務所において保管)

【応急組立橋の規格等】

橋梁形式：下路式ワーレントラス橋

橋長：L = 40m

幅員：車道 4.0m

- 五城目町としては、今回の決定を受けて廣徳寺橋の応急復旧(応急組立橋の設置及びその準備)について速やかに実施してまいります。

2. 添付資料

- ・秋田県五城目町 被災した廣徳寺橋の状況【別紙1】

【記者発表先】

宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会、秋田県政記者会

<問い合わせ>

(応急組立橋の詳細について)

東北地方整備局 防災室 室長 十枝内 美範


代表電話 022-225-2171 (内線 2151)

(廣徳寺橋の復旧内容等について)

秋田県 五城目町 建設課 課長 猿田 弘巳 電話 018-852-5252

(秋田県五城目町)被災した廣徳寺橋の状況

秋田県



応急組立橋活用事例
(山形県飯豊町 (主)長井飯豊線 大巻橋)



▲令和4年8月の大雨による被災状況



▲応急組立橋設置状況

写真①



被災前の廣徳寺橋の状況

写真②



被災後の状況