

五城目小学校 建設現場から Vol. 3



令和元年 11月 下旬

全景写真

広域体育館2階より

基礎部分の鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事が進められています。



令和元年 11月

コンクリート工事の様子。
左に見えるのが、コンクリートポンプ車です。
鉄筋を組み、型枠の中にコンクリートを圧送しています。



令和元年 11月

固まり次第、型枠を外します。
写真は体育館の基礎部分となります。
この後、一階部分を同じ様に作業していきます。